

附表4

饶平县2024年威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐 标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		预防要求及防治对策	备注
						稳定性	危害性	威胁人员	潜在经济损失		
1	饶平县上饶镇柏峻村矮子坑	崩塌	116° 58′ 53.4″ 24° 11′ 52.1″	小型	中型	差	中	39	80	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
2	饶平县上饶镇新善村广福塘	滑坡	116° 56′ 59″ , 24° 12′ 30″	小型	中型	差	中	5	4	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
3	饶平县上饶镇新善村鸭母坑3	滑坡	116° 56′ 23″ 24° 12′ 15″	小型	中型	差	中	36	39.8	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
4	饶平县上饶镇新善村鸭母坑4	滑坡	116° 56′ 23″ 24° 12′ 15″	中型	中型	差	中	50	59.9	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
5	饶平县上饶镇上善村下溪子	滑坡	116° 56′ 15″ 24° 12′ 13″	中型	中型	差	中	83	106	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
6	饶平县上饶镇上善村黄竹塘	滑坡	116° 56′ 12″ 24° 11′ 45″	小型	中型	差	中	30	35	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
7	饶平县上饶镇上善村上善中学	滑坡	116° 55′ 55″ 24° 11′ 54″	中型	不能确定	差	不能确定	师生	180	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
8	饶平县上饶镇上善村岭头组岭一2	滑坡	116° 55′ 41″ 24° 10′ 54″	中型	中型	差	中	76	120	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
9	饶平县上饶镇上善村岭头组岭一3	滑坡	116° 55′ 42″ 24° 10′ 53″	小型	中型	较差	中	26	25	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
10	饶平县上饶镇上善村湖洋面	崩塌	116° 56′ 20″ 24° 11′ 09″	中型	小型	差	小	6	10	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
11	饶平县上饶镇新善村枫树头	滑坡	116° 56′ 30″ 24° 12′ 46″	中型	中型	差	中	50	24	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
12	饶平县上饶镇新善村峯仔塘	滑坡	116° 56′ 21″ 24° 12′ 50″	中型	小型	差	小	6	64	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
13	饶平县上饶镇峯塘村凹子头1	滑坡	116° 53′ 12″ 24° 10′ 12″	中型	中型	差	中	21	75	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
14	饶平县上饶镇峯塘村峯塘小学	滑坡	116° 53′ 33″ 24° 10′ 08″	中型	不能确定	较差	不能确定	师生	130	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
15	饶平县上饶镇康东村洋子田	滑坡	116° 55′ 49″ 24° 09′ 56″	中型	中型	较差	中	13	80	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
16	饶平县上饶镇康东村东岩寺	崩塌	116° 56′ 02″ 24° 09′ 54″	中型	不能确定	较差	不能确定	游客	80	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
17	饶平县上饶镇柏嵩村水口岭1	崩塌	116° 57′ 41″ 24° 10′ 54″	大型	中型	较差	中	42	150	加强监测预警、地表排水、坡面防护、支挡、加快工程治理	
18	饶平县上饶镇柏峻村刘屋科	崩塌	116° 57′ 05″ 24° 12′ 03″	中型	中型	差	中	44	48	加强监测、地表排水、削方减载、坡改梯、加快工程治理	

附表4

饶平县2024年威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐 标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		预防要求及防治对策	备注
						稳定性	危害性	威胁人员	潜在经济损失		
19	饶平县上饶镇柏峻村下村	崩塌	116° 57′ 00″ 24° 12′ 18″	中型	中型	差	中	16	15	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
20	饶平县上饶镇柏峻村新楼	崩塌	116° 57′ 23″ 24° 11′ 56″	中型	中型	差	中	16	69	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
21	饶平县上饶镇红岩村红岩村委会	滑坡	116° 56′ 26″ 24° 10′ 26″	小型	中型	差	中	35	84.5	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
22	饶平县上饶镇红岩村塘科里2	滑坡	116° 57′ 12″ 24° 09′ 58″	小型	中型	差	中	12	45	加强监测、地表排水、削方减载、坡改梯，加快工程治理	
23	饶平县上饶镇红岩村东顺	滑坡	116° 56′ 53″ 24° 10′ 39″	中型	小型	差	小	7	21	加强监测、地表排水，加快工程治理	
24	饶平县上饶镇下善村岩下	崩塌	116° 54′ 21″ 24° 13′ 39″	中型	中型	差	中	38	93.6	加强监测、地表排水、削方减载、坡改梯，加快工程治理	
25	饶平县上饶镇蔡子角村马山背	崩塌	116° 53′ 08″ 24° 09′ 51″	中型	小型	较差	小	7	16	加强监测、地表排水、削方减载、坡改梯，加快工程治理	
26	饶平县上饶镇西片村七南州	滑坡	116° 52′ 56″ 24° 08′ 25″	小型	小型	差	小	1	8.5	避让、加强监测、地表排水、支挡	
27	饶平建饶镇亚塘村新溪屋背	滑坡	116° 56′ 13″ 24°01′37″	中型	中型	较差	中	65	50	完善应急预案、加强监测、避让转移	
28	饶平县新丰镇半洋村泮华	崩塌	116° 47′ 54″ 24° 07′ 13″	大型	中型	差	中	65	75	加强监测、地表排水、坡面防护、支挡、植树种草	
29	饶平县新丰镇半洋村下羊头	崩塌	116° 47′ 52″ 24° 07′ 56″	中型	中型	差	中	26	35	加强监测、地表排水、坡面防护、支挡、植树种草	
30	饶平县新丰镇新康村八角坵	崩塌	116° 47′ 23″ 24° 07′ 08″	大型	中型	差	中	62	450	加强监测、地表排水、坡面防护、支挡、植树种草	
31	饶平新塘镇新塘坪头楼	滑坡	116° 47′ 10″ 23°56′ 50″	小型	中型	较差	中	30	60	完善应急预案、加强监测、避让转移	
32	饶平县新塘镇外宫村马写字3	滑坡	116° 45′ 38″ 23° 56′ 38″	中型	中型	差	中	32	108	加强监测预警、避让转移、地表排水、削方减载、支挡、植树种草、坡改梯	
33	饶平县新塘镇乌洋村岭八下	崩塌	116° 48′ 24″ 23° 57′ 16″	中型	中型	较差	中	21	32	加强监测预警、避让转移、地表排水、削方减载、支挡、植树种草、坡改梯	
34	饶平县新塘镇饶丰村石古田	滑坡	116° 44′ 44″ 23° 57′ 55″	小型	中型	差	中	65	70	加强监测、地表排水、坡面防护、支挡、植树种草	
35	饶平汤溪镇桃源村书斋岭	崩塌	116° 49′ 22″ 23°53′ 07″	中型	中型	差	中	70	90	完善应急预案、加强监测、避让转移	
36	饶平汤溪镇桃西村西脚	滑坡	116° 50′ 07″ 23°54′ 46″	小型	中型	差	中	80	136	完善应急预案、加强监测、避让转移	

附表4

饶平县2024年威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐 标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		预防要求及防治对策	备注
						稳定性	危害性	威胁人员	潜在经济损失		
37	饶平县汤溪镇富豪村东塘	滑坡	116° 53′ 53″ 23° 55′ 24″	中型	中型	差	中	30	40	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
38	饶平浮滨镇径楼村旗山	滑坡	116° 46′ 19″ 23°51′ 36″	中型	中型	差	中	71	84	完善应急预案、加强监测预警	
39	饶平浮滨镇三红村顺风礮	滑坡	116° 44′ 07″ 23°48′ 09″	小型	中型	差	中	18	29	完善应急预案、加强监测预警、避让转移	
40	饶平浮滨镇径楼村径楼	崩塌	116° 46′ 08″ 23°51′ 57″	小型	中型	差	中	15	25	完善应急预案、加强监测预警、避让转移	
41	饶平县浮滨镇径楼村竹丛	滑坡	116° 46′ 44″ 23° 51′ 26″	中型	中型	差	中	23	11	加强监测、地表排水、坡面防护、支挡、植树种草	
42	饶平县浮滨镇葛埔村坎顶	崩塌	116° 45′ 37″ 23° 47′ 12″	中型	中型	差	中	38	15	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
43	饶平县浮滨镇葛埔村后头山	滑坡	116° 45′ 30″ 23° 47′ 12″	中型	中型	差	中	85	112	加强监测、地表排水、坡面防护、支挡、植树种草	
44	饶平县浮滨镇古山村赤路头	崩塌	116° 46′ 20″ 23° 47′ 59″	中型	中型	差	中	13	15	加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡	
45	饶平浮滨镇三红村村委会侧	崩塌	116° 44′ 05″ 23° 47′ 39″	中型	中型	差	中	10	32	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
46	饶平县浮滨镇夏校村富斗	崩塌	116° 46′ 26″ 23° 47′ 42″	中型	中型	差	中	25	24	加强监测预警、避让转移、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡、植树种草	
47	饶平县浮滨镇夏校村富斗2	滑坡	116° 46′ 25″ 23° 47′ 38″	小型	中型	差	中	50	40	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
48	饶平县浮滨镇夏校村阳楼	崩塌	116° 46′ 24″ 23° 47′ 34″	中型	中型	较差	中	20	15	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
49	饶平县浮滨镇坪峰村碗窝2	崩塌	116° 43′ 25″ 23° 46′ 50″	中型	小型	差	小	5	7.5	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
50	饶平县浮滨镇坪峰村布姑垵	崩塌	116° 43′ 48″ 23° 46′ 58″	中型	中型	差	中	14	14	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
51	饶平县浮滨镇坪峰村南坑	崩塌	116° 43′ 52″ 23° 46′ 01″	中型	中型	差	中	10	5	完善应急预案、加强监测预警、避让转移	
52	饶平县浮滨镇坪峰村南坑7号	崩塌	116° 43′ 53″ 23° 45′ 57″	中型	小型	差	小	7	4	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
53	饶平县浮滨镇坪峰村南坑（新）	崩塌	116° 43′ 51″ 23° 45′ 41″	中型	小型	差	小	7	12	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
54	饶平县浮滨镇坪峰村后寮	滑坡	116° 44′ 23″ 24°46′ 33″	中型	中型	较差	中	45	70	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	

附表4

饶平县2024年威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐 标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		预防要求及防治对策	备注
						稳定性	危害性	威胁人员	潜在经济损失		
55	饶平新圩镇长柯村沟头顶	崩塌	116° 59′ 40″ 23°50′ 36″	小型	中型	较差	中	14	92	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
56	饶平新圩镇长柯村岭背	崩塌	116° 59′ 51.53″ 23°50′ 32.21″	小型	中型	较差	中	7	75	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
57	饶平新圩镇下村村尾后头山	崩塌	117° 00′ 17″ 23°50′ 24″	小型	中型	较差	中	22	47	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
58	饶平新圩镇下村村后头山	滑坡	117° 00′ 11″ 23°50′ 31″	小型	中型	较差	中	27	55	加强监测预警、雨期避让，加快工程治理	
59	饶平县新圩镇后头村厝仔	崩塌	116° 59′ 48″ 23° 50′ 39″	小型	中型	差	中	34	110	加强监测预警、经常性巡查；	
60	饶平县新圩镇金背村溪角楼山	滑坡	116° 59′ 45″ 23° 50′ 26″	小型	中型	较差	中	21	14.64	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
61	饶平县新圩镇金背村金背后山1	滑坡	116° 59′ 46″ 23° 50′ 21″	小型	中型	差	中	52	36	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
62	饶平县新圩镇永盛村马岭山	滑坡	116° 59′ 56″ 23° 49′ 22″	中型	中型	较差	中	63	100	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
63	饶平县新圩镇永盛村永兴楼一巷	滑坡	116° 59′ 59″ 23° 49′ 26″	中型	中型	差	中	28	56	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
64	饶平县新圩镇旧楼村龙手	崩塌	117° 00′ 00″ 23° 50′ 36″	中型	中型	差	中	42	60	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
65	饶平县新圩镇霞光村霞光	崩塌	117° 00′ 44″ 23° 49′ 07″	大型	中型	差	中	35	120	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
66	饶平东山镇水美村东星	崩塌	116° 57′ 32″ 23°56′ 31″	小型	中型	较差	中	15	24.6	完善应急预案、削坡种树、经常性巡查、避让转移	
67	饶平县海山镇坂上村小王山北侧	崩塌	116° 57′ 53″ 23° 35′ 56″	大型	小型	差	小	8	48	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
68	饶平县樟溪镇青岚村木塘小村	崩塌	116° 47′ 53″ 23° 43′ 48″	中型	小型	较差	小	4	16	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
69	饶平县樟溪镇青岚村秀才堂	滑坡	116° 48′ 03″ 23° 44′ 21″	大型	中型	差	中	84	49.72	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
70	饶平县樟溪镇柘林村柘林小学	崩塌	116° 47′ 30″ 23° 45′ 56″	大型	不能确定	差	不能确定	师生	90	定期巡查、检查	
71	饶平县樟溪镇径北村猪牢	崩塌	116° 48′ 45″ 23° 46′ 14″	中型	中型	较差	中	60	115	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	
72	饶平县钱东镇径新村径新小学	滑坡	116° 51′ 14″ 23° 40′ 38″	中型	中型	较差	中	90	480	加强监测预警、雨期避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡，加快工程治理	

附表4

饶平县2024年威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐 标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		预防要求及防治对策	备注
						稳定性	危害性	威胁人员	潜在经济损失		
73	饶平县钱东镇礼堂村铺仔	崩塌	116° 49′ 16″ 23° 42′ 06″	中型	中型	差	中	72	66	加强监测预警、雨期避让、削方减载、支挡、坡改梯，加快工程治理	
74	饶平县钱东镇黄都岭村新厝一横	滑坡	116° 52′ 25″ 23° 41′ 34″	小型	中型	较差	中	8	60	加强监测预警、雨期避让、削方减载、支挡、坡改梯，加快工程治理	
75	饶平县汫洲镇第二中学	滑坡	116° 55′ 33″ 23° 37′ 41″	小型	不能确定	较差	不能确定	师生	30	加强监测预警、雨期避让、削方减载、支挡、坡改梯，加快工程治理	
76	饶平县黄冈镇龙眼城居委会老农场山	崩塌	116° 58′ 54″ 23° 40′ 42″	小型	中型	差	中	30	25	加强监测预警、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡	
77	饶平县黄冈镇龙眼村虎头山	崩塌	116° 59′ 12″ 24° 40′ 43″	中型	中型	差	中	55	300	加强监测预警、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡	
78	饶平县浮山镇大坑张厝	崩塌	116° 57′ 04″ 23° 51′ 00″	中型	小型	差	小	14	28.2	加强监测预警、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡、植树种草、坡改梯	